

T104-PMC4 rev1.0.

PC/104**バ**スシリーズ 補間機能付4軸モータコントローラボード

取扱説明書





、

各商品は、各社の商標・登録商標です

この製品の外観及び仕様は品質改善のため、予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

(株)ティーエーシー

各種制御用マイクロコンピュータ 産業用PC

設計·製作·販売



〒600-8896

京都市下京区西七条西石ヶ坪町66 電話:075-311-7307 FAX:075-314-1174 http://www.tacinc.jp

はじめに

このたびは、弊社 T104-PMC4 をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。 このマニュアルは T104-PMC4 の概要、操作方法、等について説明しています。 各 LSI についての詳細は必要に応じてデータシートを参照してください。

本ボードを使用するためには MCX314As のデータシートが必要です。

正しくご使用していただくために MCX314As のデータシートとこのマニュアルをあわせて参照してください。

【注意事項】

- (1)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (2)本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店、または当社技術部にご遠慮なくお申しつけください。

【本ボードご使用上の注意事項】

- (1)本ボードは、静電気および衝撃などに十分注意して慎重にお取扱いください。
- (2)外部入出力電圧、電流は、定格値を越えないよう注意してください。
- (3)コネクタの向き、ピン番号の誤りに注意してください。
- (4)本体の電源を入れたまま、本ボードの抜き差しをしないでください。
- (5)本ボードの改造及び、その使用にともなった弊害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

【1】仕樣概要

MCX314As(株式会社ノヴァ電子 http://www.novaelec.co.jp/)

PC/104 バス8ビットインターフェース

独立4軸ドライブ

パルス列入力型ドライバであれば殆ど接続可能

最高出力周波数 4MPPS

位置決め/連続/機械信号検出の各ドライブ

速度オーバーライド/移動量オーバーライド機能

S字/直線加減速機能、S字加減速中の三角波形防止

2軸/3軸直線補間機能

円弧補間機能

2軸/3軸ビットパターン補間機能

連続補間動作機能

補間動作中線速一定制御

減速開始ポイント自動検出 / 残パルス数指定切り替え機能

急速/減速リミット停止機能

急速/減速コマンド停止機能

インポジション / アラーム入力判定機能

エンコーダ入力 3 点: ECUP(A), ECDN(B), INO(Z)

パルス出力 2 点: CW, CCW または DIR, PULSE

32bit 出力パルス数カウンタ及びコンパレート機能

32bit フィードバックパルス数カウンタ及びコンパレート機能

フィードバックパルスは UP/DOWN,2相信号いずれも入力可能

割り込みは IRQ2,3,4,5,6,7

基板サイズ:PC/104 サイズ 90.17mm × 95.89mm

【2】T104-PMC4とPMV-314の違い

T104-PMC4 はコントローラ LSI に MCX314 の上位互換品 MCX314Asを使用しております。 コネクタも PMV-314 と互換ですので、ソフト面から見ると PMV-314 の 8 ビットバス仕様と同じように扱えます。 nINO,nIN1,nLMTP,nLMTM,nINPOS,nALARM の入力信号の論理が PMV-314 と逆になっています。 これらの信号に関し、本ボードでは MCX314As内にフィルタ機能が入っているのでフィルタ回路も入っていません。 IC内のフィルタ機能を有効にして、適当な時定数(FL=2,3)を設定してください。

【3】 ベース I/O アドレス(BIO)の設定

ベース I/O アドレス(以下 BIO)は SW1 と SW2 で設定します。このスイッチは ON で 0, OFF で 1 です。 出荷時は SW1 の 1番(A8)と2番(A9)のみ OFF にしていますので、 BIO は 300H になります。

| アドレス | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| SW1 番号 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| SW2 番号 | | | | | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スイッチ状態 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |

出荷時の状態

【4】 レジスタアドレスマップ

T104-PMC4 O32-PMC4 O32-PMC4 O314As O4-PMC4 O32-PMC4 O32-PMC4 O314As O4-PMC4 O32-PMC4 O32-PMC4 O33-PMC4 O3-PMC4 O33-PMC4 O3-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O3-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O33-PMC4 O3-PMC4 O33-PMC4 O3-PMC4 O3-

本ボードでこれらのレジスタをアクセスするには、16ビットレジスタを上位バイト、下位バイトに分けてアクセスします。下表において、****L は16ビットレジスタ****の下位バイト(D7~D0)、****H は16ビットレジスタ****の上位バイト(D15~D8)を示しています。コマンドレジスタ(WROL,WROH)だけは、かならず上位バイト(WROH)を先に、下位バイト(WROL)を後から書き込みます。レジスタ名は MCX314Asのマニュアルを参照してください。


| アドレス | ライトするレジスタ | | リードするレジスタ |
|-----------|-------------------------------------|----|----------------------------|
| BIO + 00h | WLOL | RL | _OL |
| BIO + 01h | WROH | RR | ROH |
| BIO + 02h | XWR1L, YWR1L, ZWR1L, UWR1L | XR | RR1L, YRR1L, ZRR1L, URR1L |
| BIO + 03h | XWR1H, YWR1H, ZWR1H, UWR1H | XR | RR1H, YRR1H, ZRR1H, URR1H |
| BIO + 04h | XWR2L, YWR2L, ZWR2L., UWR2L, BP1PL | XR | RR2L, YRR2L, ZRR2L., URR2L |
| BIO + 05h | XWR2H, YWR2H, ZWR2H, UWR2H, BP1PH | XR | RR2H, YRR2H, ZRR2H, URR2H |
| BIO + 06h | XWR3L, YWR3L, .ZWR3L, UWR3L., BP1ML | XR | RR3L, YRR3L, .ZRR3L, URR3L |
| BIO + 07h | XWR3H, YWR3H, ZWR3H, UWR3H, BP1MH | XR | RR3H, YRR3H, ZRR3H, URR3H |
| BIO + 08h | WR4L, BP2PL | RR | R4L |
| BIO + 09h | WR4H, BP2PH | RR | R4H |
| BIO + 0Ah | WR5L, BP2ML | RR | R5L |
| BIO + 0Bh | WR5H, BP2MH | RR | R5H |
| BIO + 0Ch | WR6L, BP3PL | RR | R6L |
| BIO + 0Dh | WR6H, BP3PH | RR | R6H |
| BIO + 0Eh | WR7L, BP3ML | RR | R7L |
| BIO + 0Fh | WR7H, BP3MH | RR | R7H |

【5】 割り込み設定

JP1 で割り込みの設定が可能です。MCX314Asの INTN 端子 インバータ JP1 PC/104 バスの IRQ*の接続になっています。出荷時の JP1 の設定はオープンになっています。割り込みを使用される場合は基板上の JP1 のシルク(文字)に合わせてジャンパーしてください。

【6】 CN1 ピン配列 コネクタ型番

基板側コネクタ CN1 型番 ヒロセ電機 FX2B-100P-1.27DS ケーブル側コネクタ 型番 ヒロセ電機 FX2B-100S-1.27R



6.1 A列

| 列 PIN 番号 | 信号名 | 方向 | | 内容 |
|------------|------------|----|----------|---------------------------------|
| A1 | EV | | アイソレ | ーション用電源入力 |
| A2 | EMGN | | _ | ドライブ緊急停止 |
| A3 | XIN0 | | X軸 | 原点信号又は汎用入力 |
| A4 | XLMTP | | X軸 | +方向リミット |
| A5 | XLMTM | | X軸 | - 方向リミット |
| A6 | N.C. | | 77 +щ | 731-37-271 |
| A7 | N.C. | | | |
| A8 | N.C. | | | |
| A9 | YIN0 | | Y軸 | 原点信号又は汎用入力 |
| A10 | YLMTP | | Y軸 | +方向リミット |
| A11 | YLMTM | | Y軸 | - 方向リミット |
| A11 | N.C. | | і ТЩ | -7J PI 7 C 7 T |
| A12 | N.C. | | | |
| A13 | XOUT0 | 0 | X軸 | サーボ ON 又は汎用出力 |
| A14 A15 | XOUT1 | 0 | ス軸 X軸 | ドライバーリセット又は汎用出力 |
| A15 | XOUT COM | U | | トライバーリセット文はが旧出力 J.1 用 COMMON |
| | XIN1 | | X軸 | |
| A17 | | | | |
| A18 | XINPOS | | X軸 | インポジション |
| A19 | XALARM | | X軸 | サーボアラーム |
| A20 | YOUT0 | 0 | Y軸 | サーボ ON 又は汎用出力 |
| A21 | YOUT1 | 0 | Y軸 | ドライバーリセット又は汎用出力 |
| A22 | YOUT COM | | _ | ,1 用 COMMON |
| A23 | YIN1 | | Y軸 | 汎用入力 |
| A24 | YINPOS | | Y軸 | インポジション |
| A25 | YALARM | | Y軸 | サーボアラーム |
| A26 | EV | _ | | ーション用電源入力 |
| A27 | XPM/DIR | 0 | X軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性+ |
| A28 | _XPM/DIR | 0 | X軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性- |
| A29 | XPP/PLS | 0 | X軸 | ドライブパルス 極性+ |
| A30 | _XPP/PLS | 0 | X軸 | ドライブパルス 極性- |
| A31 | +5V | | | / 電源出力 |
| A32 | GND | | GND | |
| A33 | XECA/PPIN | | X軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性+ |
| A34 | _XECA/PPIN | | X軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性- |
| A35 | XECB/PMIN | | X軸 | エンコーダ B 相差動入力 極性+ |
| A36 | _XECB/PMIN | | X軸 | エンコーダB相差動入力 極性- |
| A37 | XIN2 | | X軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性+ |
| A38 | _XIN2 | | X軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性- |
| A39 | YPM/DIR | 0 | Y軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性+ |
| A40 | _YPM/DIR | 0 | Y軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性- |
| A41 | YPP/PLS | 0 | Y軸 | ドライブパルス 極性+ |
| A42 | _YPP/PLS | 0 | Y軸 | ドライブパルス 極性- |
| A43 | +5V | | | / 電源出力 |
| A44 | GND | | GND | |
| A45 | YECA/PPIN | | Y軸 | エンコーダA 相差動入力 極性+ |
| A46 | _YECA/PPIN | | Y軸 | エンコーダA 相差動入力 極性- |
| A47 | YECB/PMIN | | Y軸 | エンコーダ B 相差動入力 極性+ |
| A48 | _YECB/PMIN | | Y軸 | エンコーダB相差動入力 極性- |
| A49 | YIN2 | | Y軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性+ |
| A50 | _YIN2 | | Y軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性- |

6.2 B列

| 列 PIN 番号 | 信号名 | 方向 | | 内容 |
|----------|------------|----|--------|---------------------|
| B1 | EV | | アイソレ | ーション用電源入力 |
| B2 | N.C. | | | |
| В3 | ZIN0 | | Ζ軸 | 原点信号又は汎用入力 |
| B4 | ZLMTP | | Z軸 | +方向リミット |
| B5 | ZLMTM | | Z軸 | - 方向リミット |
| В6 | N.C. | | | |
| B7 | N.C. | | | |
| B8 | N.C. | | | |
| В9 | UIN0 | | U軸 | 原点信号又は汎用入力 |
| B10 | ULMTP | | U軸 | +方向リミット |
| B11 | ULMTM | | U軸 | - 方向リミット |
| B12 | N.C. | | | |
| B13 | N.C. | | | |
| B14 | ZOUT0 | 0 | Ζ軸 | サーボ ON 又は汎用出力 |
| B15 | ZOUT1 | 0 | Ζ軸 | ドライバーリセット又は汎用出力 |
| B16 | ZOUT COM | | ZOUT0, | 1 用 COMMON |
| B17 | ZIN1 | | Ζ軸 | 汎用入力 |
| B18 | ZINPOS | | Ζ軸 | インポジション |
| B19 | ZALARM | | Ζ軸 | サーボアラーム |
| B20 | UOUT0 | 0 | U軸 | サーボ ON 又は汎用出力 |
| B21 | UOUT1 | 0 | U軸 | ドライバーリセット又は汎用出力 |
| B22 | UOUT COM | | UOUT0 | ,1 用 COMMON |
| B23 | UIN1 | | U軸 | |
| B24 | UINPOS | | U軸 | インポジション |
| B25 | UALARM | | U軸 | サーボアラーム |
| B26 | EV | | アイソレ | ーション用電源入力 |
| B27 | ZPM/DIR | 0 | Ζ軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性+ |
| B28 | _ZPM/DIR | 0 | Ζ軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性- |
| B29 | ZPP/PLS | 0 | Z軸 | ドライブパルス 極性+ |
| B30 | _ZPP/PLS | 0 | Ζ軸 | ドライブパルス 極性- |
| B31 | +5V | | 内部 5V | 電源出力 |
| B32 | GND | | GND | |
| B33 | ZECA/PPIN | | 2軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性+ |
| B34 | _ZECA/PPIN | | Ζ軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性- |
| B35 | ZECB/PMIN | | Z軸 | エンコーダ B 相差動入力 極性+ |
| B36 | _ZECB/PMIN | | Z軸 | エンコーダ B 相差動入力 極性- |
| B37 | ZIN2 | | Ζ軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性+ |
| B38 | _ZIN2 | | Z軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性- |
| B39 | UPM/DIR | 0 | U軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性+ |
| B40 | _UPM/DIR | 0 | U軸 | ドライブ方向又はドライブパルス 極性- |
| B41 | UPP/PLS | 0 | U軸 | ドライブパルス 極性+ |
| B42 | _UPP/PLS | 0 | U軸 | ドライブパルス 極性- |
| B43 | +5V | | | 電源出力 |
| B44 | GND | | GND | |
| B45 | UECA/PPIN | | U軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性+ |
| B46 | _UECA/PPIN | | U軸 | エンコーダ A 相差動入力 極性- |
| B47 | UECB/PMIN | | U軸 | エンコーダ B 相差動入力 極性+ |
| B48 | _UECB/PMIN | | U軸 | エンコーダB相差動入力 極性- |
| B49 | UIN2 | | U軸 | エンコーダZ相差動入力 極性+ |
| B50 | _UIN2 | | U軸 | エンコーダ Z 相差動入力 極性- |

